




Mestská časť Bratislava – Vrakuňa

Audit

detských ihrísk

Aktualizácia: marec 2020



Pod Gosterm
Hradišská
Na piesku
Margaretová
Egrešová
Pribezľová
Hrusovská
Cucoriedková
Rebebarborová
Nové Zahrady I
Nové Zahrady V
Nové Zahrady VII
Priekopnícka
Vrakunská
Kc
Bals
Po

Majoranová
Anizová
Rascová
Podpriehradná
Brezová
Podbeľová
Bodliaková
Priehradná
Platanová
Levanďuľová
Imelová
Brezová
Brezová
Malodunajská
Dumajská
Arménska
Estónska
Bieloruská
Lovýšská
Hradská

Majerská
Hlohová
Mostná
Borovicová
Šipová
Leknová
Amaretková
Pimlova
Zmlfárová
Kosodrevin
Brezová
Brezová
Rajčecká
Rajecká
Bucinová
Vrbová
Kriková
Kriková
Vrtbová
Kameliová
Bodviantská
Torýska

Čistiaca stanica a Odpadových Vód
Majerská
Hlohová
Leknová
Amaretková
Pimlova
Zmlfárová
Raztočná
Zelezničná
Dobrotrubná
Ciližská
Vážska
Zlavka
Žitavská
Slatinská
Hnieckeá
Babravská
Babravská
Rajčianska
Cienovová
Karanténa
Dudvažská

24
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Zoznam detských ihrísk

1. Toryská – Toplianska
2. Toplianska 5 – objekt Bodvianska
3. Rajčianska - vnútroblok
4. Čiernovodská 4 – vežiak
5. Bebravská 2
6. Bebravská 14-26
7. Slatinská - Bebravská
8. Slatinská 20-24
9. Slatinská 2-6 – Žitavská
10. Čiližská 26
11. Čiližská 1
12. Kríkova 7
13. Kríkova 8-16
14. Bučinova – Vrbová
15. Jedľová – Vrbová
16. Stavbárska 2-4-Poľnohospodárska
17. Rajecká 26-basket.ihrisko
18. Rajecká 8-10
19. Šíravská – pri MŠ
20. Lesopark
21. Slatinská – Dvojkrížna (vnútroblok Slatinská ISRMO)
22. Toplianska – pri kurtoch
23. Hnilecká – Bebravská
24. Píniová

Zrekonštruované ihriská

v roku 2016

- Toplianska (na mape č.1)
- Lesopark (na mape č.20)
- Jedľová (na mape č. 15)
- Rajecká (na mape č. 18)

v roku 2017

- Bebravská 2
(na mape č. 5)
- Stavbárska –
Poľnohospodárska
(na mape č. 16)
- Píniová (na mape č. 24)

v roku 2018

- Kríková
(na mape č. 12)
- Šíravská
(na mape č. 19)
- Stavbárska –
Poľnohospodárska
(na mape č. 16)
- Hnilecká
(na mape č. 23)

1. Toryská – Toplianska



GPS súradnice: $48^{\circ}08'34.1''N$ $17^{\circ}12'36.4''E$



Toryská – Toplianska




Aktuálny stav: Železné hracie prvky sú osadené v rozpore so súčasnou technickou normou. Závesné hojdačky majú nedostatočnú dopadovú plochu a nevhodne umiestnené oplotenie. Poškodený sedák baby hojdačky. Pružinové hracie prvky sú osadené v asfalte, potrebné riešiť dopadovú plochu. Doplnky detského ihriska (oplotenie) je značne poškodené.

Majetkoprávny stav: Pozemok hl.m. SR Bratislava – nezverený do správy MČ.

2. Toplianska 5

(objekt MŠ Bodvianska-Spokojné bývanie)

📍 GPS súradnice: 48°08'12.8"N 17°12'28.7"E



Toplianska 5




Aktuálny stav: Vahadlové hojdačky majú poškodený povrchový náter a poškodený sedák. Žltá závesná hojdačka má nedostatočnú dopadovú plochu, sedáky na hojdačkách sú umiestnené v nedostatočnej výške. Záves červenej hojdačky umiestniť do stredu nosníkov u oboch konštrukcií, v jednom prípade vymeniť hojdačku. Zle osadená a inštalovaná šmýkalka v pieskovisku.

Majetkoprávny stav: Pozemok hl.m. SR Bratislava – zverený do správy MČ.

3. Rajčianska – vnútroblok



GPS súradnice: 48°08'18.4"N 17°12'32.6"E




Rajčianska - vnútroblok



Aktuálny stav: Železné hracie prvky sú osadené v rozpore so súčasnou technickou normou. Závesné hojdačky majú nedostatočný rozmer dopadovej plochy a zlé umiestnenie oplotenia. Veľký modro-oranžový hrací prvok má miestami vydratú dopadovú plochu a nie sú zatravnené základy herného prvku.

Majetkoprávny stav: Pozemok hl.m. SR Bratislava - **nezverené do správy MČ.**

4. Čiernovodská 4 – vežiak

 GPS súradnice: 48°08'24.1"N 17°12'36.3"E



Čiernovodská 4 - vežiak




Aktuálny stav: Zlý technický stav konštrukcie šmykľavky, železné hracie prvky sú osadené v rozpore so súčasnou technickou normou. Pružinový kôň má vydretú dopadovú plochu, má poškodený náter a krytky šróbenia.

Majetkoprávny stav: Pozemok hl.m. SR Bratislava – nezverený do správy MČ.

5. Bebravská 2



GPS súradnice: 48°08'26.2"N 17°12'39.7"E



Bebravská 2



Aktuálny stav: Závesné hojdačky nemajú dostatočne veľkú dopadovú plochu so zle umiestneným oplatením, sedáky na hojdačkách sú umiestnené v nedostatočnej výške. Pôvodné železné prvky nespĺňajú súčasné normy. Laminátová konštrukcia a nástupná plocha šmykľavky je poškodená. Je potrebná bežná údržba nových hracích prvkov (uvoľnený volant na autíčku).

Majetkoprávny stav: Pozemok hl.m. SR Bratislava – nezverený do správy MČ.

6. Bebravská 14-26



GPS súradnice: 48°08'24.1"N 17°12'36.3"E



Bebravská 14 - 26




Aktuálny stav: Vahadlové hojdačky nie sú prevádzky schopné. Pôvodné železné herné prvky nespĺňajú súčasné technické normy. Závesné hojdačky nemajú dostatočne veľkú dopadovú plochu so zle umiestneným oplotením, poškodené sedáky na hojdačkách.

Majetkoprávny stav: Pozemok hl.m. SR Bratislava – **nezverený do správy MČ** + súkromní vlastníci.


7. Bebravská – Slatinská



GPS súradnice: 48°08'20.7"N 17°12'50.5"E



Bebravská - Slatinská




Aktuálny stav: Hojdačka v betónovom oplotení nemá dostatočný rozmer ani hrúbku dopadovej plochy. Vahadlové hojdačky majú vydratú dopadovú plochu, poškodený náter a je potrebné vytvoriť priestor (orezanie konárov). Veľká hracia konštrukcia si vyžaduje nový ochranný náter, novú laminátovú konštrukciu a vybudovanie dostatočne veľkej dopadovej plochy.

Majetkoprávny stav: Pozemok hl. m. SR Bratislava + súkromná osoba – **nezverený do správy MČ.**

8. Slatinská 20 – 24



GPS súradnice: 48°08'24.5"N 17°12'51.8"E



Slatinská 20 - 24



Aktuálny stav: Zlý technický stav vahadlovej hojdačky, žiadne ďalšie hracie prvky sa tu nenachádzajú. Odporúčanie - prvky demontovať.

Majetkoprávny stav: Pozemok hl.m. SR Bratislava – nezverený do správy MČ.

9. Slatinská 2-6 – Žitavská



GPS súradnice: 48°08'28.7"N 17°12'47.5"E



Slatinská 2-6 - Žitavská



Aktuálny stav: Pôvodné železné herné prvky nespĺňajú súčasné technické normy. Závesné hojdačky nemajú dostatočne veľkú dopadovú plochu so zle umiestneným oplotením (prasknutý sedák, nesprávne zavesenie sedákov).

Majetkoprávny vzťah: Pozemok hl.m. SR Bratislava + súkromná osoba – nezverený do správy MČ.

10. Čiližská 26



GPS súradnice: 48°08'35.2"N 17°12'44.0"E



Čiližská 26




Aktuálny stav: Ani jeden z hracích prvkov nie je v súlade so súčasnou technickou normou s ohľadom na dopadovú plochu. Odporúčanie – demontáž herných prvkov. Netýka sa to váhadlových hojdačiek.

Majetkoprávny stav: Pozemok hl. m. SR Bratislava – nezverený do správy MČ.

11. Čiližská 1



GPS súradnice: 48°08'42.8"N 17°12'38.7"E



Čiližská 1




Aktuálny stav: Pôvodné železné herné prvky nespĺňajú súčasné technické normy. Závesné hojdačky nemajú dostatočne veľkú dopadovú plochu so zle umiestneným oplotením. Doplniť dopadovú plochu v priestore šmyklávky a poškodenú laminátovú konštrukciu šmyklávky.

Majetkový stav: Pozemok hl. m. SR Bratislava – nezverený do správy MČ.

12. Kríková 7



GPS súradnice: 48°08'42.4"N 17°12'32.2"E



Kríková 7



Aktuálny stav: Pôvodné železné herné prvky nespĺňajú súčasné technické normy. Doplniť dopadovú plochu pod pružinový hrací prvok.

Majetkový stav: Pozemok hl.m. SR Bratislava – nezverený do správy MČ.

13. Kríková 8 – 16



GPS súradnice: 48°08'38.8"N 17°12'30.3"E




Kríková 8 - 16



Aktuálny stav: Pod drevený veľký hrací prvok zabezpečiť dopadovú plochu. Bežná údržba pružinového koníka.

Majetkový stav: Pozemok hl.m. SR Bratislava – zverená do správy MČ.

14. Bučinová – Vrbová 2

 GPS súradnice: 48°08'31.8"N 17°12'28.7"E



Bučinová – Vrbová 2




Aktuálny stav: Závesné hojdačky nemajú dostatočnú dopadovú plochu a majú zle umiestnené zábradlie. Poškodený sedák baby hojdačky. Premiestniť šmykľavku v pieskovisku podľa stanovenej normy mimo pieskoviska s dopadovou plochou. Pôvodné železné herné prvky nespĺňajú súčasné technické normy.

Majetkový stav: Pozemok hl.m. SR Bratislava – nezverený do správy MČ, žiadané viackrát o zverenie.

15. Jedlová – Vřbová



GPS súradnice: 48°08'27.4"N 17°12'27.8"E




Jedľová - Vrbová



Aktuálny stav: Závesné hojdačky nemajú dostatočnú dopadovú plochu a majú zle umiestnené zábradlie. Poškodený sedák baby hojdačky. Premiestniť šmyklávkou v pieskovisku podľa stanovenej normy mimo pieskoviska s dopadovou plochou. Pôvodné železné herné prvky nespĺňajú súčasné technické normy. Pružinová hojdačka má poškodený sedák.

Majetkový stav: Pozemok hl.m. SR Bratislava –zverený do správy MČ.

16. Stavbárska – Poľnohospodárska

 GPS súradnice: 48°08'31.1"N 17°12'19.1"E



Stavbárska - Poľnohospodárska




Súčasný stav: Premiestniť šmykľavku v pieskovisku podľa stanovenej normy mimo pieskoviska s dopadovou plochou. Vahadlové hojdačky sú poškodené na zvaroch, resp. sú neschopné prevádzky. Závesné hojdačky nemajú dostatočnú dopadovú plochu a zle umiestnené zábradlie.

Majetkový stav: Pozemok hl. m. SR Bratislava – nezverený do správy MČ.

17. Rajecká 26



GPS súradnice: 48°08'34.9"N 17°12'16.2"E



Rajecká 26



Aktuálny stav: Hracie prvky nespĺňajú požiadavky na súčasné technické normy. Odporúčenie – demontáž hracích prvkov.

Majetkový stav: Pozemok hl.m. SR Bratislava – zverený do správy MČ.

18. Rajecká 8 – 10



GPS súradnice: 48°08'38.2"N 17°12'17.8"E



Rajecká 8 - 10




Aktuálny stav: Staré preliezky z kovovej konštrukcie nespĺňajú súčasné normy v umiestnení podľa bezpečnej vzdialenosti. Odporúčanie – demontáž týchto prvkov. Pri prvkoch s vynúteným pohybom je potrebné vyriešiť dopadovú plochu – 4 hracie prvky.

Majetkový stav: Pozemok hl.m. SR Bratislava – zverený do správy MČ.

19. Šíravská – Poľnohospodárska



GPS súradnice: 48°08'41.5"N 17°12'23.6"E



Šíravská - Poľnohospodárska



Súčasný stav: Pod všetky hracie prvky je potrebné vyriešiť dopadovú plochu, t.j. 5 hracích prvkov.

Majetkový stav: Pozemok hl.m. SR Bratislava – zverený do správy MČ.

20. Lesopark



GPS súradnice: 48°08'46.2"N 17°11'57.1"E



Lesopark



Aktuálny stav: Lanovka a hrad majú nedostatočnú hrúbku dopadovej plochy (kôra). Veľká drevená preliezka má na šírku nedostatočnú dopadovú plochu (štrk). Šmykľavka s hojdačkou – potrebné doplniť chýbajúcu dosku.


Majetkový stav: Pozemok hl.m. SR Bratislava – **zverený do správy MČ**

21. Slatinská – Dvojkrižna

Vnútroblok Slatinská – ISRMO



GPS súradnice: 48°08'22.0"N 17°12'53.8"E



Slatinská - Dvojkřížna



Aktuálny stav: Pod nosníkom hojdačky nie je dostatočná dopadová plocha a chýbajú závesné hojdačky. Lanový most má poškodené krytky a nedostatočnú dopadovú plochu. Drevený most má poškodený náter. Veľká drevená preliezka má poškodené zábradlie, chýbajú niektoré diely.

Majetkoprávny stav: Pozemok hl.m.SR Bratislava – zverený do správy MČ.

22. Toplianska – pri kurtoch



GPS súradnice: 48°08'16.7"N 17°12'28.8"E




Toplianska – pri kurtoch



Aktuálny stav: Nie sú osadené žiadne detské prvky, nespĺňa kritériá detského ihriska. Na základe uvedeného nebola vykonaná revízia.

Majetkový stav: Pozemok hl.m.SR Bratislava - nájomná zmluva uzatvorená 2018.

23. Hnilecká – Bebravská

 GPS súradnice: 48°08'22.4"N 17°12'46.9"E



Hnilecká - Bebravská



Aktuálny stav: Pružinové herné prvky nemajú vybudovanú dopadovú plochu, sú osadené v betóne.

Majetkový stav: Pozemok hl.m. SR Bratislava – **pozemok v správe MČ** na základe Nájomnej zmluvy.


Hnilecká - Bebravská



24. Píniová



GPS súradnice: 48°08'57.0"N 17°12'42.2"E




Píniová




Aktuálny stav: Je potrebné vymeniť poškodené krytky na dvoch pružinových prvkoch a utiahnuť spoje – bežná údržba.

Majetkoprávny stav: Pozemok MČ Vrakuňa.

25. Vážska

 PS súradnice: 48°08'34.1"N 17°12'36.4"E



Vážska



Aktuálny stav: Herné prvky sú stabilne zabudované. Dopadová plocha pod pružinovým štvorsedákom a lanovou preliezkou je nedostatočná.

Majetkoprávny stav: Pozemok hl.m.SR Bratislava – zverený do správy MČ.

Vážska

